

AC-08/16

AKD-01

+A	1
-B	2
GND	3

1	+12B
2	GND

+V	KEYPAD
+A	
-B	
GND	

+12 B	1
Тест	2
	3
GND	4

Сирена

1	
2	

ИК детектор 1

+V	1
+A	2
-A	3
+T	4
-T	5
-V	6

R1
4,7к

R2
2,2к

Z1	Зона 1
GND	
Z2	Зона 2
Z3	Зона 3
GND	
Z4	Зона 4

RELAY 1	COM
	NO
	NC

RELAY 2	COM
	NO
	NC

RELAY 3	COM
	NO
	NC

RELAY 4	COM
	NO
	NC

ИК детектор 16

+V	1
+A	2
-A	3
+T	4
-T	5
-V	6

R1
4,7к

R2
2,2к

Z5	Зона 5
GND	
Z6	Зона 6
Z7	Зона 7
GND	
Z8	Зона 8

Z9	Зона 9
GND	
Z10	Зона 10
Z11	Зона 11
GND	
Z12	Зона 12

RS-485 Выход	A
	B
	COM

RS-485 Вход	A
	B
	COM

RS-485